


Schema connessione Smoke detector con Termometro IP

HWPSTEPLU S600574 HWg-STE Plus Termometro IP



PSP001*000 Adattatore alimentazione 220Vac/12Vdc (500mA)